

Marchio: DITRON ITX

PROCEDURA "FUORI SERVIZIO" PER INATTIVITA' / FERIE

La procedura richiede la connessione della macchina ad internet

La procedura è da eseguire dopo l'azzeramento fiscale

- Premere tasto in basso a destra INGRANAGGI
- Premere tasto a destra RT Appare una tastiera
- Premere tasto 4
- Premere tasto K Appare chiave P
- Impostare 9900
- Premere tasto CONF. Appare SERVICE RT REPORT STATO RT
- Premere tasto SCELTA (più volte) fino a quando sul Display non appare SERVICE RT FUORI SERVIZIO
- Premere CONF. Appare CODICE DETTAGLIO
- Impostare 608
- Premere CONF. Appare NOTE
- Premere CONF. Appare ATTENDERE INVIO EVENTO
- Attendere l'invio della comunicazione all'Agenzia Delle Entrate Appare FUORI SERVIZIO OK
- Premere tasto C
- Premere tasto 1
- Premere tasto K Appare CHIAVE REG
- Premere RITORNA A XPOS
- Premere FRECCIA in basso a destra

Al rientro dalle ferie eseguire una chiusura prima di emettere il primo scontrino.

In caso di difficoltà con la procedura sopra indicata potete contattare il Vostro commercialista che eseguirà la procedura dal cassetto fiscale.