

Marchio: DITRON

## PROCEDURA "FUORI SERVIZIO" PER INATTIVITA' / FERIE

La procedura richiede la connessione della macchina ad internet

La procedura è da eseguire dopo l'azzeramento fiscale

- Premere tasto 4
- Premere tasto CHIAVE Appare CHIAVE P
- Impostare 9900
- Premere tasto TOTALE Appare SERVICE RT REPORT STATO RT
- Premere SUBTOTALE (più volte) fino a quando sul Display non appare SERVICE RT FUORI SERVIZIO
- Premere TOTALE Appare CODICE DETTAGLIO
- Impostare 608
- Premere TOTALE Appare NOTE
- Premere TOTALE Appare ATTENDERE INVIO EVENTO
- Attendere l'invio della comunicazione all'Agenzia Delle Entrate Appare FUORI SERVIZIO OK
- Premere tasto C
- Premere tasto 1
- Premere tasto CHIAVE Appare CHIAVE REG

Al rientro dalle ferie eseguire una chiusura prima di emettere il primo scontrino.

In caso di difficoltà con la procedura sopra indicata potete contattare il Vostro commercialista che eseguirà la procedura dal cassetto fiscale.